

LEGENDA

Intervento di restauro della cinta muraria esistente e ipotizzata

Area Convento San Francesco con interventi strutturali mediante muri contenimento su micropali e chiodatura e tirantatura elementi mura esistenti

RISCHIO IDRAULICO

1

2

3

4



N
W E
S

TAV. 05

CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO

Dott. Geol. Vincenzo Siervo - Via Marone, 20 84030 Monte San Giacomo (SA) - Tel. studio: 327 3008335 - Cell. 339 5348555 Web: www.studiomsg.it - email: info@studiomsg.it

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 33N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: 15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

1:5.000

250 Meters