# COMUNE DI GIOI
## Provincia di Salerno

Indirizzo: Piazza Andrea Maio, 17 - 84056 Gioi (SA)
PEC: protocollo@pec.comune.gioi.sa.it
Telefono: (+39) 0974.991026
C.F. 84000570659 - P.IVA. 02623820657 - CU. UFZAAT

**OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO**
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. L. 126/2020
**MINISTERO DELL'INTERNO**
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**
(DECRETO D.C.F.L. del 07 dicembre 2020)

**INTERVENTO DI RESTAURO CINTA MURARIA E SISTEMAZIONE STRADE**

**CUP: D95C20000000001 – CIG: 869090058F**

**RTP ARCA:** Via Serre, 39 – 84052 Ceraso (SA) | Via A. Sabatini, 7 – 84121 Salerno

**PROGETTO DEFINITIVO**

| ID Prog. | Elaborato | |
|---|---|---|
| PG | ER1 | ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO MASTIO, CANTONATA - ZONA CASTELLO 1 |
| ☒ GENERALE | ☐ DESCRITTIVO/CALCOLO | |
| | ☒ GRAFICO/FOTOGRAFICO | |
| ☐ SPECIALISTICO | ☐ METRICO-ESTIMATIVO/TECNICO-AMMINISTRATIVO | |

| Prot. Comune | RTP Progetto | |
|---|---|---|
| | Arch. Emilio Buonomo | Geol. Vincenzo Siervo |
| | Ing. Raffaele Tarateta | Archeol. Rosanna Salati |
| **Visto: il RUP** | | |
| | Ing. Antonello Cerbone | Archeol. Mario D'Antuono |

## UBICAZIONE




## LOCALIZZAZIONE

## RILIEVO MATERICO

| CATEGORIA | MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE | |
|---|---|---|
| **Struttura Mastio, cantonata** | | Pietra arenaria |
| | | Giunti in malta di calce |




## ANALISI DEL DEGRADO E DEI DISSESTI



| DISSESTI STRUTTURALI - Rif. Norma UNI 11182 | | |
|---|---|---|
| **CATEGORIA** | **TIPO DI DISSESTO** | |
| **Struttura Mastio, cantonata** | | Lesione verticale passante |

| DEGRADO - Rif. Norma UNI 11182 | | |
|---|---|---|
| **CATEGORIA** | **FENOMENO DI DEGRADO** | |
| **Struttura Mastio, cantonata** | | Vegetazione infestante<br>DEFINIZIONE da UNI 11182<br>Presenza di licheni, muschi e piante. |
| | | Disgregazione della malta<br>DEFINIZIONE da UNI 11182<br>Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. |
| | | Degrado antropico<br>DEFINIZIONE<br>Qualsiasi forma di alterazione e/o di modificazione dello stato di conservazione di un bene culturale e/o del contesto in cui esso è inserito quando questa azione è indotta dall'uso improprio. |